

Veicolo di destinazione: FORD Transit (My2019.75)

Oggetto: Problema con supporto per tablet originale FORD

SOMMARIO

L'elenco di compatibilità dell'XZENT X-F285 indica:

„Il supporto tablet originale al centro del cruscotto del veicolo sarà influenzato nel funzionamento dall'installazione del dispositivo (X-F285) e potrebbe non essere più utilizzabile“.

Questo bollettino fornisce informazioni sul supporto tablet originale dei veicoli FORD Transit e sulle possibili misure per evitare danni al dispositivo aftermarket.

INFORMAZIONI UTILI

I camper e i furgoni camper FORD Transit dotati di radio a 1 DIN sono spesso dotati di un supporto per tablet.



Se la radio viene sostituita con un sistema di navigazione con schermo più grande, il supporto tablet non può più essere aperto o urta il bordo dello schermo quando viene aperto dall'alto.

Il supporto per tablet, in combinazione con il navigatore satellitare originale e anche con i navigatori satellitari aftermarket con schermo grande, può danneggiare il monitor se non si presta attenzione!

NOTA: Il supporto per tablet non è installato sui veicoli FORD Transit dotati di soluzione di navigazione originale.



Per questo motivo, si consiglia di rimuovere il supporto tablet, se possibile. Oppure sostituirlo con il vassoio portaoggetti originale FORD quando si installa la soluzione di navigazione aftermarket.

Questo ha l'effetto collaterale di facilitare l'installazione del dispositivo e lo stivaggio dei cavi.

Il codice originale del vassoio portaoggetti è 2364170.

